

De RK-kerk te Beesd flink getroffen door blikseminslag

Enigszins uit het veld geslagen belde de kerkbeheerder van de Parochie H. Kruisverheffing te Beesd ons op dat er een blikseminslag in de kerk was geweest. Theo bezocht de kerk en hij constateerde dat het kerkgeluidstelsel 'vreemd deed' ... Na overleg met Donatus Verzekeringen werd de schadetakser ingeschakeld en het grootste deel van de apparatuur werd ook door hem als defect geoordeeld: de kerkversterker, de ringleidingversterker, de ontvangers van de draadloze microfoons, de CD-recorder, een subwoofer ... en dat terwijl de kerk wél was voorzien van bliksemafleiding!

Oorzaak van de defecte apparatuur was niet dat de bliksemafleiding niet heeft gefunctioneerd ... misschien moeten we toch zeggen dat de bliksemafleiding deels oorzaak is geweest.



Wanneer een blikseminslag wordt afgeleid dan verdwijnt de zeer hoge spanning via de geleiding op het pand de grond in en via het vocht in de grond (bijvoorbeeld grondwater) wordt deze spanning zo verspreid in de grond dat uiteindelijk de spanning verdwijnt. Echter ... wanneer de spanning van de blikseminslag de grond in verdwijnt dan ontstaat er een magnetisch veld, inductie genoemd. De 230V-, luidspreker-, ringleiding- en microfoonbekabeling in de kerk fungeert voor die inductie als antenne en transporteert de inductie naar alles wat daarop is aangesloten. Zo zijn er in het verleden kerken geweest die niet alleen defecten hadden in het kerkgeluidstelsel, maar ook in de verwarming, de telefooncentrale van het secretariaat, computers tot aan de koffiemachine.

Ontzorgen

De kerkbeheerder heeft bij zoveel schade er een flinke klus aan om alles te inventariseren. Dialog Church Sound neemt voor het geluidstelsel deze zorg over: wij nemen met de kerkverzekeraar contact op, maken eventueel afspraken met de schade-expert en zorgen dat administratief het zo wordt geregeld dat u alleen de schadefactuur hoeft door te sturen naar uw verzekeraar.

Opgelost

In goed overleg met Donatus Verzekeringen, de schade-expert en de kerkbeheerder is inmiddels het kerkgeluidstelsel in Beesd weer op orde, zelfs beter geluid dan voorheen omdat in de afgelopen jaren sinds de eerste plaatsing de apparatuur enorm is verbeterd. Zo zijn alle partijen tevreden ... tenminste ... nu nog de verwarming aan de praat krijgen, want de winter komt er aan! We wensen de kerkbeheerder daar alle sterkte bij.

We wensen u niet alle ellende van bliksemschade toe, maar mocht het u overkomen: bel 040-2.420.840 en we staan voor u klaar.